



Abteilung:
Aftersales

GMS Info Nr.:
RS-WA-05-0018

Datum:
29.09.2005

Seite:
1(1)

Ausgabe:
1

Verteiler:
Garantie, Administration, Werkstatt

An alle Saab Servicepartner

Beilage: keine

Qualitätssicherung - WICHTIGE VORINFORMATION

Sehr geehrte Damen und Herren

Saab Automobile AB hat aus Gründen der Qualitätssicherung entschieden, bei weltweit einigen tausend Saab 9-3 und 9-5 der Modelljahre 2000 bis 2002, die DI-Zündkassette zu überprüfen und gegebenenfalls zu ersetzen.

An den betroffenen Fahrzeugen besteht die Möglichkeit, dass ein Ausfall der DI-Kassette zu einem Motorausfall (auch während der Fahrt) führen kann. Unter Umständen entsteht dabei unangenehm riechender Rauch, der jedoch entgegen anderslautenden Meldungen nicht zu einer Flamme oder gar einem Brand führt. Die englische Meldung wurde somit sicherlich falsch interpretiert oder falsch übersetzt.

Es sind uns keine derartigen Fälle, verbunden mit Folgeschäden, in der Schweiz bekannt.

Sobald die Ersatzteile für die Durchführung der Qualitätssicherungsmassnahmen vorhanden sind, werden wir detaillierte Kampagnenunterlagen zusammen mit dem Kampagnenbulletin sowie den Fahrgestellnummern im IRIS System veröffentlichen. (voraussichtlich Frühjahr 2006)

Alle Kunden der betroffenen Fahrzeuge werden zu gegebener Zeit direkt durch die General Motors Suisse SA angeschrieben und zur Ausführung der Modifikation in die Werkstatt gebeten.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

General Motors Suisse SA

Claude Suter
Warranty Manager

Thien Ngai Nguyen
Warranty Administrator

